




震災前：2004年8月撮影



震災後：2004年10月撮影


人工衛星からの画像でみる妙見の大崩壊 (171頁)



新幹線の高架橋柱のせん断破壊 (91頁)



盛り土の崩壊 (93頁)



震災被害は旧河川跡で大きかった (109頁)